

アクリルの製造方法による レーザー加工時の仕上がりの違い



製造方法：押し出しのアクリル

製造方法：キャストのアクリル



製造方法：押し出しのアクリル



スリガラスのようになりぼやけた文字になる

製造方法：キャストのアクリル



彫刻した文字・模様がはっきりと見える



切断面が熱で溶けることがある



押し出し製法のよりも綺麗に切れる